



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
لصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

الهاتف : 050471479 - 050471466 (الفاكس) - 050471466 (البريد الإلكتروني) ramakcompany.com

أمانة
جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

رقم P.S 7

طلب فحص اعمال

الامير فواز

الحي

التاريخ / الوقت 2024/1/14

☐ إعادة تقديم

☒ تقديم جديد

ST0+150	إلى :	ST0+000	من :	ST B10-3-R	اسم الشارع :
---------	-------	---------	------	------------	--------------

نوع العمل :

تركيب البلاط المتداخل	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تنزيل طبقة صب بيس	تركيب البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	حفر مسار البلدورة
✓	✓	✓	✓	✓	✓

تحية طيبة وبعد ،،،

السيد / مدير المشروع الاستشاري

يرجى معاينة الاعمال المذكور ببيانها مع مندوب المقاول

المراقب



تم استلام الاعمال

-1



تم رفض الاعمال

-2

المساح



تم استلام الاعمال

-1



تم رفض الاعمال

-2

الاسم :

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :



سبب الرفض :



السطح غير جاهز



خطأ في الاحداثيات



خطأ في التركيب



خطأ في المناسيب

الملاحظات : تم التمسك على امانة التاكيد من نظامه المخرجات خلفه
يتم حسب انظمة النظام

الاستشاري

المقاول

م/ حسام محمد

التوقيع

م/ محمد غمري

التوقيع





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمالي - إدارة مشاريع

للتواصل : مدير مشاريع : 054714479 الفاكس : 054717166 info@ramakcompany.com



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

طلب فحص اعمال

P.S 8

رقم

الامير فواز

الحي

202 / 11 / 11

التاريخ / الوقت

☐ إعادة تقديم

☒ تقديم جديد

ST0+150

إلى :

ST0+000

من :

ST B10-3-R

اسم الشارع :

R

نوع العمل :

تركيب البلاط المتداخل	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تنزيل طبقة صب بيس	تركيب البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	حفر مسار البلدورة
				✓	

تحية طيبة وبعد ،،،

السيد / مدير المشروع الاستشاري

يرجى معاينة الاعمال المذكور ببيانها مع مندوب المقاول

المراقب

المساح



تم استلام الاعمال

-1



تم استلام الاعمال

-1



تم رفض الاعمال

-2



تم رفض الاعمال

-2

الاسم :

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :



سبب الرفض :



السطح غير جاهز



خطأ في الاحداثيات



خطأ في التركيب



خطأ في المساحة

الملاحظات : تم التنبيه على مخرجة عامل الجبل انخرساسة بمرش المياه
نيل استلامه الى اعماله

الاستشاري

المقاول

م/ حسام محمد

م/ محمد غمري

التوقيع

التوقيع



St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3


St. B10-4

EVENT.

EVENT.

FACILITIES

2-213
m2



Handwritten signature or initials in blue ink.